

Głębokości studni na trasie kanału w ul. Partyzantów w Łomży.

L.p.	Głębokość (m)	Średnica (mm)	Materiał
1.	1,55	1200	Beton
2.	1,54	1200	Beton
3.	1,88	1200	Beton
4.	2,19	1200	Beton
5.	2,36	1200	Beton
6.	2,24	1200	Beton
7.	2,56	1200	Beton
8.	2,39	1200	Beton
9.	2,29	1200	Beton
10.	2,11	1200	Beton
11.	2,06	1200	Beton
12.	1,91	1200	Beton
13.	1,76	1200	Beton
14.	1,99	1200	Beton
15.	2,04	1200	Beton
16.	1,94	1200	Beton
17.	1,88	1200	Beton
18.	1,91	1200	Beton
19.	1,87	1200	Beton
20.	1,87	1200	Beton
21.	1,74	1200	Beton
22.	1,99	1200	Beton
23.	1,94	1200	Beton
24.	1,99	1200	Beton
25.	2,19	1200	Beton
26.	2,30	1200	Beton
27.	2,47	1200	Beton
28.	2,11	1200	Beton
29.	1,96	1200	Beton

KIEROWNIK
Zakładu Sieci
Karo! Miśkiewicz